

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель рабочей группы



Директор ГБУК «СОЮБ»
(Макарова Н.П.)

«27» апреля 2018г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1 от «27» апреля 2018 г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Государственное бюджетное учреждение культуры «Самарская областная юношеская библиотека»

443110, г. Самара, пр. Ленина, 14
Тел. 334-45-80, 334-23-52, E-mail: soub@soub.ru
Директор: Макарова Наталия Петровна

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

- 1. Наименование населенного пункта** г.о. Самара
- 2. Ведомственная принадлежность:** Министерство культуры Самарской области
- 3. Вид деятельности:** культурно-досуговая деятельность

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

- 4. Форма собственности объекта:** муниципальная собственность г. Самары

5. Объем предоставляемых услуг: количество обслуживаемых посетителей - 250 чел./день, вместимость – 500 чел.
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта: часть 1 этажа 9-ти этажного жилого дома, (кирпич, бетон)

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;
базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов: 1 центральный вход, 1 запасной выход

8. Год постройки: 1972 г.

9. Год последней реконструкции: реконструкция фасада была выполнена в 2006 г.

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		100 м	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Автобус № 2, № 23, № 47, № 50; трамвай № 4, № 5, № 15, № 18, № 20, № 22, № 23, остановка «Челюскинцев»	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	есть	со звуковой сигнализацией	есть
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	есть
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	есть
Открытые лестницы	есть	Пандусы с уклоном более 8%	есть
Поручни на лестницах	есть	Поручни на пандусах	есть

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	-	К, О		
	Информация об объекте	наличие	наличие	К, О, С, Г		
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	0,02 м	К, С, О		
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	0,08 м	К, С, О		
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	-	С		
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С		
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное,	наличие	ровное	К, О, С		

шероховатое, без зазоров					
Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	3,0 м	К		
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м	2,0 м	К		
Указатели направления движения	наличие	-	К, Г		
Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	наличие	С		
Места отдыха	наличие	наличие	К, О		
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		наличие			
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	10 м	К, О		
Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	-	К		
Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	-	К		
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	К		
Съезд с тротуара на проезжую часть:					
Угол уклона	$\leq 1:12$	1:12	К		

Ширина	$\geq 1,0 \text{ м}$	20,0 м	К		
Высота бортового камня	$\leq 0,015 \text{ м}$	-	К		
Открытая лестница		-			
Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35 \text{ м}$	-	О, С		
Марш лестницы	3-12 ступеней	-	О, С		
Высота подступенка	0,12 – 0,15 м	-	О, С		
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	-	О, С		
Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	-	О, С		
Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	-	С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0 \text{ м}$	-	О, С		
- горизонтальные завершения поручня сверху, внизу с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3 \text{ м}$	-	О, С		
- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м	-	О, С		
Предупредительная тактильная полоса перед маршем сверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 – 0,9 \text{ м}$	-	С		
Пандус на рельефе		-			
Высота подъема одного марша	$\leq 0,8 \text{ м}$	-	К		
Уклон	$\leq 8 \%$	-	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		

- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	-	К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	К, О		
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О		
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	≥ 0,3 м	-	К, О		
Длина марша пандуса	≤ 9 м	-	К, О		
Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	-	К, О		
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м	-	К, О		
Разворотные площадки:		-			
- верхнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
- нижнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О		
Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	-	К, О		

Парковка для посетителей находится рядом с библиотекой, но относится к ведению администрации Октябрьского района.

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	-			
	Габариты площадки: ширина X глубина	$\geq 1,4 \times 2 \text{ м}$ или $1,5 \times 1,85 \text{ м}$	4 x 4 м	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	$\geq 2,2 \times 2,2 \text{ м}$	-	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	-	К, О, С		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	наличие	К, О, С		
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	1%	К, О, С		
	Навес	наличие	наличие	К, О		
	Водоотвод	наличие	наличие	К, О, С		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0 \text{ м}$	1,0 м	К		
	Информация об объекте	наличие	наличие	Г		
	Лестница наружная	наличие	-			
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при	наличие	-	О, С		

намокании					
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	-	С		
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	-	О, С		
Поручни с двух сторон	наличие	-	О, С		
- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	О, С		
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	-	О, С		
Пандус наружный	наличие	наличие			
Ширина марша	≥ 1,0 м	1,31 м	К		
Уклон	≤ 8%	1%	К		
Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м	-	К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О		
Разворотные площадки:					
- при въезде на пандус	≥ 1,5 x 1,5 м	>1,5 м	К		
-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К		
-промежуточная с поворотом направления движения	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		

- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	К, О		
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	К, О		
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	наличие	К, О		
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	-	К		
Звуковой маяк у входа	наличие	-	С		
Тамбур					
Габариты: глубина X ширина	≥ 2,3 x 1,5 м При реконструкции (1,5 -1,8) x 2 м	1,73 м x 1,9 м	К		
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
- ширина дверного проема в свету	≥ 1,2 м	1,3 м	К, О		
- высота порога наружного, внутреннего	≤ 0,014 м	-	К		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще-ний по плану	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание,	Примечание
-----------------------	--------------------------------	---	-------------------------------	---	--	------------

БТИ					ремонт, замена, реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа		-			
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		
	Поручни с двух сторон	наличие	-	О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	О, С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		-			
	Ширина марша	≥ 1,0 м	-	К		
	Уклон	≤ 8%	-	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	≥ 1,5 х 1,5 м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О		
	- горизонтальные завершения вверх и внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	К		
	Пандус переносной	наличие	-	К		
	Подъемник для инвалидов:		-			
	- стационарный	наличие	-	К		

- мобильный	наличие	-	К		
Коридоры/холлы					
Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	5,5 м	К		
Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5 x 1,5 м	К		
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	наличие	К, Г		
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	наличие	К, Г		
Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С		
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	-	Г		
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	наличие	Г		
Тактильная схема	наличие	-	С		
Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	наличие	К, О, С, Г		
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	-	О		
- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	-	К		
Навесное оборудование , выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	-	С		
Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	-	С		
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		-			
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02	наличие	-	О, С		

м						
Контрастная маркировка	наличие	-	С			
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	-	О			
- горизонтальные завершения поручней	наличие	-	О			
Пандус внутренний на этаже						
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	1,9 м	К			
Уклон	≤ 8 %	3%	К			
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К			
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,9 м	К			
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О			
- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К			
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О			
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	-	С			
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С			
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С			
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	-	О, С			
- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С			
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С			
- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	С			
Лестница № (вкладка при наличии других		-				

лестниц)					
Лифт пассажирский	наличие	-			
Кабина:		-			
- габариты (глубина x ширина)	$\geq 1,5 \times 1,7 \text{ м}$	-	К		
- ширина дверного проема	$\geq 0,95 \text{ м}$	-	К		
- Поручни	наличие	-	О		
Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	Г, С		
Знак доступности	наличие	-	К		
Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-	К, Г		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		-			
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	-	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,5 \text{ м}$	-	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинете №		Отдел обслуживан ия			
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9 \text{ м}$	1,3 м	К		
	Высота порога	$\leq 0,025 \text{ м}$	-	К		

Информация тактильная	наличие	-	С		
Информация визуальная контрастная:	наличие	наличие	К, О, С, Г		
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,45 м	К		
- высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,08 м	С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	-	О		
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,7 x 1,7 м	К		
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,76 м	К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
Обслуживание с перемещением №					
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	1,4 м	К		
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 – 1,1 м	1,07 – 1,4 - 1,9 – 2,0 м	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		-			
Ширина x глубина	$\geq 1,6 \times 1,8$ м	-	К		
Место для сидения	наличие	-	О		
Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. Вместимостью более 50 мест)		наличие			
Доля мест для колясочников	≥ 2 %	3%	К		

	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	1,32 м	К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	-	Г		

Вкладка при необходимости описания нескольких залов

	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	-	К		
--	--	----------------	---	---	--	--

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	наличие	наличие			
	Знак доступности помещения	наличие	наличие	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	-	С		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,9 м	К, О		
	Открывание дверей	наружное	наружное			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	-	С		
	Количество кабинок	≥ 1 шт.	1 шт.	К, О		
	• ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,9 м	К, О		
	• габариты (минимальные глубина X ширина)	$\geq 1,8 \times 1,65$ м	2,7 x 1,61м	К		
	- опорные поручни	наличие	наличие	К, О		
	в т.ч. откидные	наличие	-	К		

- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	-	К		
Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2 \times 2,25 \text{ м}$	-			
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \text{ м}$	0,77 м	К		
• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		
Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	-	К, О		
Раковина: с опорным поручнем	наличие	наличие	К, О		
- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85 \text{ м}$	1,6 x 1,2 м	К		
- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	0,85 м	К, О		
Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4 \text{ м}$ или вертикальной формы	-	К		
Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$	-	К, О		
Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$	-	К, О		
Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	-	С		
Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	-	К, О, С		
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат					

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	наличие	К, О, Г, С		Установлен информационный терминал VP420MT Slim с режимом работы для людей с нарушением двигательной функции, людей с проблемами зрения, людей с проблемами слуха
	Надписи:	наличие	наличие	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5 \text{ м}$ и $\leq 4,5 \text{ м}$	1,45 м	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$	0,05 м	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	наличие	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие	наличие	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	1,4 м	К, О, Г, С		

	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	0,08 м	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	-	С	Установить тактильные средства информации с цифрами и буквами по Брайлю	
	высота размещения	1,3 – 1,4 м	-	С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	-	С		
	на кнопках управления лифта	наличие	-	С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	-	С		
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	-	Г		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	-	С, Г		
	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	-	К		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	-	С	Установить звуковой маяк у входа в здание	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	наличие	Г, С		
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	наличие	К, С, О, Г		

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования объекта и анализа полученных данных можно сделать вывод о доступности библиотеки для категорий инвалидов по слуху, инвалидов – колясочников, инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и, частично, людей с проблемами зрения, Установка звукового маяка облегчит предоставление услуг для людей с проблемами слуха, установка тактильных средств информации с цифрами и буквами по Брайлю, специальная организация пространства в привходовой зоне и в зоне обслуживания, а именно, выполнение дорожного и полового покрытия с соблюдением требований, предъявляемых к покрытиям, предназначенных для использования лицами с ограничениями по зрению привлечет новых пользователей данной группы (инвалиды по зрению) в библиотеку.

В результате реализации программы «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2015 гг.» для быстрого и своевременного получения актуальной информации маломобильным и слабовидящим группам населения в библиотеке был приобретен и установлен информационный терминал VP420MT Slim с режимом работы для людей с нарушением двигательной функции, людей с проблемами зрения, людей с проблемами слуха.

«Представитель рабочей группы»

Заместитель директора по АХЧ

 (Майорова А.Э.)

Дата заполнения
«27» апреля 2018 г.

Представитель организации

Директор ГБУК «СОЮБ»

 (Макарова Н.П.)

Дата заполнения
«27» апреля 2018г.

Приложения

1. _____

2. _____